

石川県 精密機械部品製作工場

工場内の精密機械に直射日光があたると、熱により誤作動を起こす。

解決:プライムJPシートをガラス面内側より施工 外観も損なわず熱、紫外線をカットしました。夏場の工場内の温度も下がり快適です。

